

CONSEIL MUNICIPAL

Services techniques de Saint-Imier **Au front malgré la météo**

Une fuite d'eau est survenue à l'Ancienne Route de Villeret. Malgré des conditions difficiles, les réparations ont débuté lundi 4 décembre au matin afin de rétablir la situation.



Plus de 15 fuites ont eu lieu depuis le début de l'année 2023 sur le réseau d'eau potable de Saint-Imier. Ces ruptures de conduites nécessitent des interventions rapides afin de sécuriser le réseau et limiter les volumes perdus. Les Services techniques saisissent cette occasion pour remercier l'ensemble des personnes et entreprises qui interviennent par tous les temps pour rétablir la situation et sécuriser l'approvisionnement des habitants de Saint-Imier. (cm)

Saint-Imier, le 5 décembre 2023